


파렛트 랩핑기

조립 설명서



PH-B180



PH-B210



PH-C180



PH-C210

목차

구성품

B180	4
B210	5
C180	6
C210	7

상판 조립

180 모델 상판 조립하기	8
210 모델 상판 조립하기	8

하판과 기둥 조립

사각 기둥 설치	9
원형 기둥, 핸들 원형 기둥 설치	9

랩 디스펜서 장착

랩 디스펜서 장착	10
-----------	----

상판과 하판 결합


상·하판 결합	11
---------	----

로프 설치


도르래 결합	12
로프 준비	13
로프 고리 걸기	13
로프 설치	14

A-1


구성품-B180





상판



하판



스프링밸런스+가이드 × 2



랙 디스펜서



도르래



육각볼트 × 6



십자볼트 × 4




스프링와셔 × 6




육각 렌치



사각 기둥




원형 기둥




핸들 원형 기둥

A₋₂


구성품-B210



상판




하판



스프링밸런스

210모델은 스프링밸런스에 가이드가 결합되어 있습니다.



랩 디스펜서



도르래



육각볼트 × 6



십자볼트 × 4




스프링와셔 × 6




육각 렌치



사각 기둥




원형 기둥




핸들 원형 기둥

A₋₃



구성품-C180




상판



스프링밸런스+가이드 × 2



하판



랩 디스펜서



도르래



육각볼트 × 6



십자볼트 × 4




스프링와셔 × 6




육각 렌치



사각 기둥






원형 기둥



핸들 원형 기둥

A₋₄

구성품-C210



도르래



육각볼트 × 6



십자볼트 × 4




스프링와셔 × 6




육각 렌치



사각 기둥



원형 기둥




핸들 원형 기둥

B 상판조립


180 모델 상판 조립

상판에 스프링 밸런스 가이드를 십자 볼트를 이용해 고정하고,
스프링밸런스를 설치합니다.



210 모델 상판 조립


스프링밸런스를 상판에 설치 합니다.



C 하판과 기둥 조립


1 사각 기둥 설치

하판의 사각 홈에 사각 기둥을 결합하고, 검정색 육각 볼트와 스프링와셔를 동봉된 육각렌치를 이용해 단단히 고정합니다.



2 원형 기둥, 핸들 원형 기둥 설치


하판의 원형 홈에 원형 기둥을 결합하고, 사각 기둥과 같은 방식으로 원형 기둥을 고정합니다.
이 때, 화살표가 표시된 핸들 원형 기둥은 화살표 방향에 맞게 설치 해 주세요.



D 랩 디스펜서 장착

1 랩 디스펜서 장착

B 에서 조립한 하판 기둥에 랩 디스펜서를 끼워 넣습니다.
이 때, 도르래가 본체의 안쪽 방향, 랩 부분이 바깥 방향으로
향하도록 합니다.




디스펜서 핸들이 반드시
바깥쪽으로 향하도록
끼우십시오.

E 상판과 하판 결합

1 상·하판 결합


B + **C**에서 조립한 하판 기둥에 **A**에서 조립한 상판을 결합합니다. 본체가 회전 하는 힘에 의해 뒤틀리지 않도록 육각 렌치를 이용해 단단히 고정 합니다.
(210형은 스프링밸런스 모양이 다릅니다)



F-1 로프 설치

1 도르래 결합


A2에서 조립한 스프링 밸런스의
끝 고리 부분에 도르래를 설치합니다.
(210형은 스프링밸런스 모양이 다릅니다)



F₋₂ 로프 설치


2 로프 준비

동봉된 로프를 준비 합니다.



3 로프 고리 걸기


로프끝의 고리를 상판 바닥의
꺼쇠 구멍에 걸어 주세요.



F-3 로프 설치


4 로프 설치

①~⑧번 까지 순서에 따라 로프를 연결 해 줍니다.



7 도르래 연결 시 주의사항



1. 중앙 도르래에 로프를 연결 시 사각 봉에 연결된 랩 디스펜서 위치를 위로 올린 후 로프를 쪽 잡아 당겨 느슨하게 만든 후 도르래에 연결을 하시기 바랍니다.



8 로프 스톱퍼 사용방법

1. 조여져 있는 피스를 십자 드라이버로 약간 풀어 줍니다.

2. 벌어진 홈 사이로 로프 끝을 약 3~4cm 정도 밀어 넣고 피스를 다시 조여 주면 로프가 빠지지 않습니다.





(주)스칸디아 SCANDIA Inc.

경기도 군포시 엘에스로 91번길, 73

Tel. 031.477.7113 Fax. 031.455.7124

www.pawrap.co.kr